





























Fyrromsrapporten 18.03.19 - 24.03.19

IR-bildene tas kl. 14:00

| | Sløyfe nord | Felles retur | Sløyfe sør | Vanntrykk |
|---------|---|---|--|---|
| Mandag |  |  |  |  |
| Tirsdag |  |  |  |  |
| Onsdag |  |  |  |  |
| Torsdag |  |  |  |  |
| Fredag |  |  |  |  |
| Lørdag |  |  |  |  |
| Søndag |  |  |  |  |

Mye av infrastrukturen på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR-kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015. Lørdag 23.03.19: Etterfylt vann for å få riktig trykk (som bør holdes innenfor 1,5 - 2,0 bar) i radiatorsløyfene.