





























Fyrromsrapporten 23.09.19 - 29.09.19

IR-bildene tas kl. 14:00

	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				

Mye av infrastrukturen på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter.

Fredag 27.09.19: Kvitebjørn Varme skiftet en ventil like før kl. 14:00 og en feil oppstod. Full varme gjenopprettet kl. 21:20.

Lørdag 28.09.19: Etterfylt vann for å opprettholde riktig trykk i radiatorsløyfene (bør være innenfor 1,5 - 2,0 bar).