

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanstrykk	Merknad		
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt		Trykk	Sol
Mandag 28.09.15	08							03		Installasjonene på fyrrømmet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Siden borettslaget ikke har etablert egen vaktmestertjeneste er det igangsatt et prøveprosjekt med kameraovervåking.
		080053	2.9	4.0	216.1	8.4	82.8	1033.6	41.9	
	20							15		Investert kr. 3938. Drift pr. mnd. kr. 129. Bilder kl. 03 og 08 overføres pr. epost, og kl. 15 og 20 via FTP.
		200053	7.7	11.2	209.2	10.6	69.8	1028.7	-5.3	
Tirsdag 29.09.15	08							03		I første omgang bekostes dette privat, men om styret finner det formålstjenlig vil borettslaget overta.
		080054	9.2	12.4	210.6	11.6	70.0	1018.7	15.7	
	20							15		Værdata hentes manuelt fra UII's nettsider. Temperaturen er av høy interesse og er derfor merket gul.
		200054	4.0	7.5	230.1	10.4	73.2	1005.3	-10.6	
Onsdag 30.09.15	08							03		
		080055	2.6	4.7	227.7	6.2	76.5	1009.6	-10.6	
	20							15		
		200056	2.0	5.0	303.7	5.0	83.0	1006.8	-10.6	
Torsdag 01.10.15	08							03		
		080056	2.0	2.8	191.4	4.1	88.4	1002.2	5.2	
	20							15		
		200057	0.7	0.9	328.2	4.7	92.4	998.5	-10.6	
Fredag 02.10.15	08							03		
		080058	1.5	2.2	331.0	4.4	90.9	987.1	-0.1	
	20							15		
		200059	1.6	2.5	350.5	4.5	78.6	994.3	-10.6	
Lørdag 03.10.15	08							03		
		080000	3.6	5.6	261.5	3.3	64.1	1002.5	-5.3	
	20							15		
		200000	2.2	2.8	233.2	1.3	88.3	1005.3	-15.8	
Søndag 04.10.15	08							03		◀ Fikk ikke bilder via epost her. ◀ 4G-ruteren hadde mistet internettforbindelsen av en eller annen grunn. Det vil bli satt i verk tiltak for å gjenvinne internettforbindelsen hurtigere heretter.
		080001	1.0	2.2	16.5	2.3	74.7	999.2	5.2	
	20							18		
		200002	0.5	0.9	105.9	1.7	89.1	1010.8	-10.6	