




































Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk	Merknad
Mandag 24.12.18	14:00						Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter.
Tirsdag 25.12.18	14:00						Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015.
Onsdag 26.12.18	14:00						<u>31.10.18:</u> Kvitebjørn Varme (KV) er godt i gang med å installere fjernvarmesentralen vår.
Torsdag 27.12.18	14:00						<u>05.11.18:</u> KV: Det har oppstått en forsinkelse mht. fremføring av fjernvarmerørene opp til Parkgata fra Vestregata.
Fredag 28.12.18	14:00						<u>07.12.18:</u> KV melder alt er ferdig på fyrrommet. Nå venter man bare på at eksterne fjernvarmerør skal tilkobles nede i Vestregata.
Lørdag 29.12.18	14:00						<u>21.12.18:</u> Fjernvarmesentralen satt i drift. Ser ut til at noe holder vanntemperaturen for lav.
Søndag 30.12.18	14:00						<u>29.12.18:</u> Stoppet sirkulasjonspuma mellom el-kjelen og varmtvannsberederne for å øke vanntemperaturen i sløyfe sør. Det ser man hjalp.