




































Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk	Merknad
Mandag 31.12.18	14:00						Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter.
Tirsdag 01.01.19	14:00						Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015.
Onsdag 02.01.19	14:00						<u>03.01.19:</u> Begge styreenhetene som regulerer varmen i radiator-sløyfene er koblet ut for å få nok radiatorvarme i følge en rapport fra Kvitebjørn Varme (KV).
Torsdag 03.01.19	14:00						Synes det er litt på kanten at KV bare kjører ventilene på fullt for å kompensere for lav varme i sløyfe sør da de satte i drift fjernvarmen 21. desember.
Fredag 04.01.19	14:00						Se fyrromrapporten for gjeldende uke. I ettertid kan man vel fastslå at det ikke var særlig lurt å sette i drift kundesentralen så kort tid før Jul. Det førte til en kald opplevelse for mange av våre beboere.
Lørdag 05.01.19	14:00						Og overkompensasjon er vel en gyldig beskrivelse på feilkorrigeringen KV foretok 2. januar (se ovenfor).
Søndag 06.01.19	14:00						Og hvem vil betale for denne energisløsingen?