































Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk	Merknad
Mandag 07.01.19	14:00						Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter.
Tirsdag 08.01.19	14:00						Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015.
Onsdag 09.01.19	14:00						<u>03.01.19:</u> Begge styreenhetene som regulerer varmen i radiator-sløyfene er koblet ut for å få nok radiatorvarme i følge en rapport fra Kvitebjørn Varme (KV).
Torsdag 10.01.19	14:00						Synes det er litt på kanten at KV bare kjører ventilene på fullt for å kompensere for lav varme i sløyfe sør da de satte i drift fjernvarmen 21. desember.
Fredag 11.01.19	14:00						
Lørdag 12.01.19	14:00						
Søndag 13.01.19	14:00	