































Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk	Merknad
Mandag 14.01.19	14:00						Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter.
Tirsdag 15.01.19	14:00						Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015.
Onsdag 16.01.19	14:00						<u>03.01.19:</u> Begge styreenhetene som regulerer varmen i radiator-sløyfene er koblet ut for å få nok radiatorvarme i følge en rapport fra Kvitebjørn Varme (KV).
Torsdag 17.01.19	14:00						Synes det er litt på kanten at KV bare kjører ventilene på fullt for å kompensere for lav varme i sløyfe sør da de satte i drift fjernvarmen 21. desember.
Fredag 18.01.19	14:00						<u>16.01.19:</u> I forbindelse med at det legges opp en sirkulasjonskrets for varmt tappevann har rørleggerne kommet bort i kamera for sløyfe nord og dyttet det ut av stilling.
Lørdag 19.01.19	14:00						
Søndag 20.01.19	14:00	