




































Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk	Merknad
Mandag 21.01.19	14:00						Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter.
Tirsdag 22.01.19	14:00						Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015.
Onsdag 23.01.19	14:00						<u>03.01.19:</u> Begge styreenhetene som regulerer varmen i radiator-sløyfene er koblet ut for å få nok radiatorvarme i følge en uforståelig rapport fra Kvittebjørn Varme (KV).
Torsdag 24.01.19	14:00						<u>16.01.19:</u> I forbindelse med at det legges opp en sirkulasjonskrets for varmt tappevann har rørleggerne kommet borti kamera sløyfe nord og dyttet det litt ut av stilling.
Fredag 25.01.19	14:00						<u>21.01.19:</u> KV har nå satt styreenhetene tilbake i normal drift. Dog med nattsenkning avslått fra 29.12.18.
Lørdag 26.01.19	14:00						<u>24.01.19:</u> Vi har nå slått på nattsenkning ¹ igjen siden kunde-sentralen gir 70 °C stabil.
Søndag 27.01.19	14:00						1) En misfortæelse førte til nattsenkning for sløyfe nord i stedet for villet sløyfe sør.