

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanntrykk	Merknad
		Tid	Vind Maks	Retn.	Temp.	Fukt	Trykk Sol	
Mandag 12.10.15	08					03		Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste. Et prøveprosjekt med kameraovervåking ble derfor satt i gang den 09.07.2015.
		080015	0.6	0.9	215.1	5.1	94.8	
	20					15		
		200016	2.3	3.7	236.7	8.6	94.1	
Tirsdag 13.10.15	08					03		
		080016	4.8	6.2	198.3	8.2	92.5	
	20					15		
		200017	0.7	1.2	251.0	6.3	89.2	
Onsdag 14.10.15	08					03		◀ Noe har skjedd ◀ med vanntrykket ◀ i radiatorsløyfene.
		080018	5.4	7.5	214.4	7.4	77.1	
	20					15		
		200018	5.7	7.5	222.8	8.3	82.2	
Torsdag 15.10.15	08					03		◀ Toppen har ◀ bekreftet at de ◀ tappet ut luft av ◀ sine radiatorer.
		080019	7.8	11.8	195.2	10.9	58.4	
	20					15		
		200019	5.8	7.5	204.6	6.1	76.5	
Fredag 16.10.15	08					03		◀ Etterfylt vann ◀ for å få riktig trykk ◀ i radiatorsløyfene. ◀ Bør være ca. 2 bar.
		080020	9.2	14.3	276.5	5.3	66.6	
	20					15		
		200021	2.7	4.0	210.9	5.3	92.5	
Lørdag 17.10.15	08					03		
		080022	3.9	5.6	214.7	6.7	94.1	
	20					15		
		200023	2.6	5.0	252.8	8.0	90.8	
Søndag 18.10.15	08					03		
		080023	5.3	8.1	246.1	8.2	91.7	
	20					15		
		200024	4.0	5.6	226.6	8.0	82.8	