

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanntrykk		Merknad	
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt	Trykk		Sol
Mandag 20.07.15	08									<p>Installasjonene på fyrrømmet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Siden borettslaget ikke har etablert egen vaktmestertjeneste er det igangsatt et prøveprosjekt med kameraovervåking.</p>
		080055	1.2	1.9	73.0	11.2	89.4	1002.7	120.5	
	20									
		200056	0.9	1.6	8.5	12.2	81.3	1005.8	73.3	
Tirsdag 21.07.15	08									<p>I første omgang bekostes dette privat, men om styret finner det formålstjenlig vil borettslaget overta. Investert kr. 3938. Drift pr. mnd. kr. 129.</p>
		080056	1.5	2.2	339.0	9.7	86.8	1007.0	120.5	
	20									
		200056	2.0	3.7	355.0	12.9	66.6	1005.1	173.0	
Onsdag 22.07.15	08									<p>Bilder kl. 03 og 08 overføres pr. epost, og kl. 15 og 20 via FTP. Værddata hentes manuelt fra UIT's nettsider. Temperaturen er høyinteressant og er derfor merket gul.</p>
		080057	0.9	1.2	97.5	10.9	77.9	1004.4	183.5	
	20									
		200057	5.4	6.8	355.7	12.4	68.2	1004.6	173.0	
Torsdag 23.07.15	08									<p>◀ Det er i dag fylt på mer vann i radiator-sløyfene for å øke trykket litt (< 2 bar). ◀</p>
		080058	1.4	2.5	30.8	12.3	70.6	1004.9	419.4	
	20		Filoverføring (FTP) feilet av ukjent årsak							
		200058	0.9	1.2	57.3	13.2	64.8	1004.6	146.8	
Fredag 24.07.15	08									
		080058	1.2	2.2	59.4	9.4	79.4	1006.5	131.0	
	20									
		200059	1.6	3.1	55.9	10.0	79.7	1008.2	83.8	
Lørdag 25.07.15	08									
		080059	2.0	4.0	26.6	10.6	76.3	1009.8	492.9	
	20									
		200059	1.3	2.8	354.7	11.4	74.7	1012.6	94.3	
Søndag 26.07.15	08									
		080000	1.7	2.8	146.7	12.5	73.0	1013.4	450.9	
	20									
		200000	0.6	0.9	63.6	16.0	54.4	1009.1	83.8	