

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanntrykk		Merknad	
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt	Trykk		Sol
Mandag 10.08.15	08									Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Siden borettslaget ikke har etablert egen vaktmestertjeneste er det igangsatt et prøveprosjekt med kameraovervåking.
		080010	0.5	0.9	132.0	11.8	79.5	1015.0	94.3	
	20									
		200011	0.4	0.6	272.3	15.0	73.2	1015.9	15.7	
Tirsdag 11.08.15	08									I første omgang bekostes dette privat, men om styret finner det formålstjenlig vil borettslaget overta. Investert kr. 3938. Drift pr. mnd. kr. 129. Bilder kl. 03 og 08 overføres pr. epost, og kl. 15 og 20 via FTP.
		080011	1.1	1.9	133.4	15.0	72.2	1015.7	330.3	
	20									
		200011	0.2	0.6	144.2	18.7	55.2	1009.8	89.1	
Onsdag 12.08.15	08									Værdata hentes manuelt fra UII's nettsider. Temperaturen er av høy interesse og er derfor merket gul.
		080011	6.0	7.8	214.7	13.3	83.0	1004.2	52.4	
	20									
		200012	1.2	1.9	268.8	10.4	79.7	1011.4	15.7	
Torsdag 13.08.15	08									◀ Etterfylt luft her ◀ for å få riktig trykk ◀ i radiator-sløyfene. ◀ Bør være ca. 2 bar.
		080012	5.4	7.1	213.7	8.9	84.3	1011.9	36.6	
	20									
		200013	3.8	5.9	289.1	10.2	75.5	1016.2	5.2	
Fredag 14.08.15	08									
		080013	1.7	2.2	223.8	8.8	89.4	1019.0	10.4	
	20									
		200014	0.7	1.6	19.3	10.3	85.1	1023.0	36.6	
Lørdag 15.08.15	08									
		080014	1.0	1.6	120.5	10.7	78.6	1023.2	325.1	
	20									
		200015	0.7	0.9	156.1	15.2	58.4	1021.6	41.9	
Søndag 16.08.15	08									
		080015	2.2	3.1	282.4	14.3	63.5	1022.3	309.3	
	20									
		200015	2.6	3.7	3.9	18.6	46.4	1022.8	52.4	