

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanstrykk	Merknad		
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt		Trykk	Sol
Mandag 19.10.15	08									Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste. Et prøveprosjekt med kameraovervåking ble derfor satt i gang den 09.07.2015.
		080024	2.9	3.7	208.8	7.7	86.8	1017.6	-5.3	
	20									
	200025	4.1	5.6	210.2	7.6	84.6	1016.0	-10.6		
Tirsdag 20.10.15	08									
		080026	5.5	7.1	216.1	8.0	72.2	1012.1	-10.6	
	20									
	200026	3.2	4.4	222.4	8.3	67.4	1003.4	-15.8		
Onsdag 21.10.15	08									
		080027	5.3	8.1	254.2	5.8	77.9	996.8	-5.3	
	20									
	200028	1.2	1.9	224.5	7.0	63.3	989.0	-15.8		
Torsdag 22.10.15	08									
		080028	2.4	3.4	217.2	5.0	73.0	984.1	-10.6	
	20									
	200029	0.9	1.2	240.2	2.8	87.6	986.2	-21.0		
Fredag 23.10.15	08									
		080030	0.5	0.9	303.0	1.9	92.4	993.1	-5.3	
	20									
	200031	2.6	3.1	245.8	3.6	79.5	1004.8	-10.6		
Lørdag 24.10.15	08									
		080032	8.4	12.4	196.6	7.4	53.6	996.1	-10.6	
	20									
	200033	5.6	8.4	218.6	10.8	57.6	991.6	-21.0		
Søndag 25.10.15	08									
		080033	1.8	2.2	220.3	4.8	93.2	990.7	-5.3	
	20									
	200034	6.0	7.5	190.3	5.1	80.3	996.3	-10.6		