

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanstrykk	Merknad		
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt		Trykk	Sol
Mandag 16.11.15	08							03		Installasjonene på fyrrømmet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste. Et prøveprosjekt med kameraovervåking ble derfor satt i gang den 09.07.2015.
		080014	1.8	2.5	273.7	-0.0	88.4	1005.8	-21.0	
	20							15		
		200015	1.0	1.6	338.3	-2.4	88.3	1000.3	-21.0	
Tirsdag 17.11.15	08							03		
		080016	0.2	0.6	332.7	-1.0	76.3	995.7	-15.8	
	20							15		
		200017	1.1	1.6	28.7	0.1	75.5	992.6	-15.8	
Onsdag 18.11.15	08							03		
		080019	1.9	2.5	208.1	0.1	85.9	991.0	-15.8	
	20							15		
		200020	3.2	4.7	236.0	1.0	79.5	993.1	-10.6	
Torsdag 19.11.15	08							03		◀ Etterfylt luft her ◀ for å få riktig trykk ◀ i radiator-sløyfene. ◀ Bør være ca. 2 bar.
		080021	0.9	1.6	220.0	-0.4	83.0	993.3	-15.8	
	20							15		
		200022	3.9	5.3	223.5	0.4	85.9	993.0	-10.6	
Fredag 20.11.15	08							03		
		080023	7.1	10.3	214.0	0.7	70.6	989.3	-10.6	
	20							15		
		200024	1.4	1.9	353.3	0.4	94.9	991.7	-10.6	
Lørdag 21.11.15	08							03		
		080025	3.3	4.7	198.0	-1.2	94.0	997.1	-10.6	
	20							15		
		200026	0.0	0.0	211.2	-2.4	94.1	1000.8	-15.8	
Søndag 22.11.15	08							03		
		080027	2.9	3.7	241.6	-2.9	82.8	1003.0	-15.8	
	20							15		
		200029	4.4	6.5	234.6	-3.3	78.7	1002.0	-21.0	