

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanstrykk	Merknad	
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt		Trykk
Mandag 04.01.16	08								Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste. Et prøveprosjekt med kameraovervåking ble derfor satt i gang den 09.07.2015.
	080001	8.9	11.8	225.6	-6.1	48.6	1019.7	-15.8	
20									
200002	1.7	2.2	210.9	-6.6	55.6	1020.7	-21.0		
Tirsdag 05.01.16	08								
	080004	0.4	0.6	297.8	-8.8	71.4	1017.1	-21.0	
20									
200006	0.5	0.9	259.4	-7.3	59.3	1013.4	-15.8		
Onsdag 06.01.16	08								
	080008	2.9	4.4	216.5	-8.2	63.3	1012.7	-21.0	
20									
200010	3.3	5.3	224.5	-11.8	71.4	1014.0	-21.0		
Torsdag 07.01.16	08								
	080012	2.4	3.7	297.8	-13.1	76.5	1013.1	-15.8	
20									
200014	2.2	3.1	253.8	-13.3	75.4	1013.6	-15.8		
Fredag 08.01.16	08								
	080016	0.9	1.2	257.3	-12.2	79.7	1012.2	-21.0	
20									
200018	1.0	2.8	245.1	-7.6	89.4	1010.5	-15.8		
Lørdag 09.01.16	08								
	080020	1.3	2.2	270.6	-4.6	89.2	1010.5	-10.6	
20									
200021	4.4	5.9	213.0	-3.1	82.7	1009.8	-15.8		
Søndag 10.01.16	08								
	080023	4.2	6.5	213.7	-3.7	90.1	1009.3	-10.6	
20									
200024	1.2	1.9	238.8	-4.2	81.8	1009.6	-21.0		