

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanstrykk	Merknad		
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt		Trykk	Sol
Mandag 11.01.16	08									Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste. Et prøveprosjekt med kameraovervåking ble derfor satt i gang den 09.07.2015.
		080025	1.2	1.6	229.4	-6.8	85.1	1009.3	-15.8	
	20									
		200027	0.5	0.9	243.4	-8.4	69.0	1012.4	-26.3	
Tirsdag 12.01.16	08									
		080029	3.8	7.1	128.5	-5.7	48.0	1014.3	-21.0	
	20									
		200031	2.2	2.8	294.3	-8.0	64.8	1015.2	-15.8	
Onsdag 13.01.16	08									
		080032	1.2	1.6	218.6	-9.6	73.0	1014.5	-26.3	
	20									
		200034	1.3	1.6	264.3	-10.1	73.8	1015.4	-21.0	
Torsdag 14.01.16	08									
		080036	1.1	1.6	238.5	-9.7	73.8	1014.5	-21.0	
	20									
		200038	1.7	2.5	268.8	-6.6	72.6	1012.6	-10.6	
Fredag 15.01.16	08									
		080040	1.8	2.5	263.6	-5.9	89.1	1012.4	-15.8	
	20									
		200041	0.5	0.9	300.2	-3.6	91.1	1016.6	-5.3	
Lørdag 16.01.16	08									
		080043	2.5	3.1	355.4	-2.5	69.8	1018.0	-21.0	
	20									
		200044	0.5	0.9	331.0	-1.6	82.7	1016.4	-21.0	
Søndag 17.01.16	08									
		080045	0.4	1.6	42.3	-0.9	89.2	1009.1	-10.6	
	20									
		200046	2.9	4.0	210.9	-5.0	75.5	1004.4	-15.8	