

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanntrykk	Merknad		
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt		Trykk	Sol
Mandag 18.01.16	08									Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste. Et prøveprosjekt med kameraovervåking ble derfor satt i gang den 09.07.2015.
		080048	4.7	6.2	210.9	-9.2	58.4	1005.3	-21.0	
	20									
		200050	1.9	2.2	233.2	-10.1	64.9	1004.1	-21.0	
Tirsdag 19.01.16	08									
		080052	1.5	1.9	254.9	-11.5	77.9	1002.5	-26.3	
	20									
		200054	2.4	3.7	216.1	-10.9	74.0	1005.3	-21.0	
Onsdag 20.01.16	08									◀ Etterfylt vann ◀ for å få riktig trykk ◀ i radiator-sløyfene. ◀ Bør være ca. 2 bar.
		080056	3.2	5.3	240.9	-9.9	79.5	1007.0	-21.0	
	20									
		200058	3.2	4.7	217.5	-6.6	81.0	1009.3	-21.0	
Torsdag 21.01.16	08									
		080059	0.8	1.2	263.9	-6.1	85.9	1011.0	-21.0	
	20									
		200001	7.1	10.3	219.3	-1.5	81.1	1009.1	-10.6	
Fredag 22.01.16	08									
		080002	7.4	10.3	206.4	0.7	94.3	1006.0	-5.3	
	20									
		200003	2.8	4.4	240.6	1.7	94.0	1010.3	-10.6	
Lørdag 23.01.16	08									
		080004	0.0	0.0	286.3	1.3	84.3	1011.9	-21.0	
	20									
		200005	1.4	1.9	288.7	-1.6	79.4	1011.2	-21.0	
Søndag 24.01.16	08									
		080006	1.9	2.5	247.9	-3.6	78.1	1010.3	-15.8	
	20									
		200008	3.2	3.7	209.5	-2.3	89.2	1009.6	-10.6	