

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanntrykk		Merknad		
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt	Trykk		Sol	
Mandag 15.02.16	08							03			Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste. Et prøveprosjekt med kameraovervåking ble derfor satt i gang den 09.07.2015.
		080058	2.1	3.1	244.8	-3.6	66.6	1005.6	-21.0		
	20							15			
		200000	3.1	3.7	208.5	-2.3	92.4	1008.9	-10.6		
Tirsdag 16.02.16	08							03			
		080001	2.6	3.7	205.0	-2.2	87.1	1013.3	-15.8		
	20							15			
		200002	3.4	4.7	244.1	-1.5	94.3	1015.7	-15.8		
Onsdag 17.02.16	08							03			
		080003	7.5	10.3	205.0	2.6	48.6	1002.7	-0.1		
	20							15			
		200004	4.5	5.6	207.4	4.9	68.2	1006.3	-10.6		
Torsdag 18.02.16	08							03			
		080005	3.3	4.4	228.0	5.3	55.4	1007.9	-10.6		
	20							15			
		200006	6.4	8.1	232.5	1.3	63.3	1002.0	-10.6		
Fredag 19.02.16	08							03			◀ Etterfylt vann ◀ for å få riktig trykk ◀ i radiator-sløyfene. ◀ Bør være ca. 2 bar.
		080007	4.0	5.9	235.3	0.3	60.9	1000.9	-5.3		
	20							15			
		200008	7.8	10.3	206.4	2.5	54.8	999.4	-15.8		
Lørdag 20.02.16	08							03			
		080009	2.7	5.0	265.7	-1.8	72.2	996.1	-10.6		
	20							15			
		200010	6.3	10.3	205.0	0.9	49.4	991.0	-15.8		
Søndag 21.02.16	08							03			
		080011	3.2	4.0	192.4	1.9	52.8	986.4	-10.6		
	20							15			
		200012	3.7	6.2	195.5	2.4	53.8	983.4	-10.6		