

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanstrykk	Merknad	
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt		Trykk
Mandag 22.02.16	08						03		Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste. Et prøveprosjekt med kameraovervåking ble derfor satt i gang den 09.07.2015.
		080013	2.6	4.7	188.6	1.9	51.2	987.1	
	20						15		
		200014	0.9	1.2	226.3	-1.9	65.1	990.5	
Tirsdag 23.02.16	08						03		
		080015	0.6	0.9	244.4	-2.3	89.1	986.2	
	20						15		
		200016	0.3	0.9	149.5	-0.8	82.7	982.5	
Onsdag 24.02.16	08						03		
		080017	2.0	3.4	68.5	-2.4	70.6	989.8	
	20						15		
		200019	0.7	0.9	59.4	-3.3	66.8	995.4	
Torsdag 25.02.16	08						03		
		080020	1.9	2.2	218.6	-3.7	81.0	996.4	
	20						15		
		200021	0.9	1.6	233.9	-5.2	83.6	998.5	
Fredag 26.02.16	08						03		
		080023	2.2	2.8	251.4	-6.6	88.3	999.6	
	20						15		
		200024	4.4	6.8	254.9	-4.4	68.2	997.5	
Lørdag 27.02.16	08						03		
		080026	3.4	5.3	234.6	-4.1	83.6	996.3	
	20						15		
		200027	0.5	0.6	242.3	-2.6	82.0	1002.3	
Søndag 28.02.16	08						03		
		080028	3.0	4.0	264.3	-2.1	85.9	1008.2	
	20						15		
		200029	0.9	1.9	290.8	-0.8	94.1	1011.0	