

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanntrykk		Merknad	
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt	Trykk		Sol
Mandag 07.03.16	08							03		Installasjonene på fyrrømmet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste. Et prøveprosjekt med kameraovervåking ble derfor satt i gang den 09.07.2015.
		080045	0.5	0.9	13.4	-0.4	71.4	1008.2	36.6	
	20							15		
	200046	1.3	1.9	232.5	0.1	68.4	1005.6	-10.6		
Tirsdag 08.03.16	08							03		
		080048	3.6	5.6	248.9	-0.9	79.4	1005.3	26.1	
	20							15		
	200049	3.6	5.0	239.9	-0.7	86.2	1006.5	-10.6		
Onsdag 09.03.16	08							03		
		080050	1.4	2.2	241.3	-2.4	85.1	1010.1	52.4	
	20							15		
	200051	0.0	0.0	247.5	-2.9	77.1	1013.6	-26.3		
Torsdag 10.03.16	08							03		
		080052	1.2	1.9	243.7	-3.5	81.3	1017.8	115.3	
	20							15		
	200053	0.0	0.0	207.1	-1.1	73.0	1019.5	-10.6		
Fredag 11.03.16	08							03		
		080054	0.7	1.2	284.5	-1.0	77.9	1020.9	99.6	
	20							15		
	200055	4.3	6.5	270.9	3.8	73.0	1020.7	-10.6		
Lørdag 12.03.16	08							03		
		080056	5.1	8.1	220.3	5.0	75.5	1021.8	-0.1	
	20							15		
	200057	3.7	4.7	204.6	4.8	73.8	1022.6	-10.6		
Søndag 13.03.16	08							03		
		080058	7.3	9.0	227.0	4.7	71.4	1017.4	26.1	
	20							15		
	200058	5.6	8.1	219.3	2.4	86.2	1020.0	-10.6		