

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vantrykk	Merknad		
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt		Trykk	Sol
Mandag 14.03.16	08									Installasjonene på fyrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste. Et prøveprosjekt med kameraovervåking ble derfor satt i gang den 09.07.2015.
		080359	5.1	6.8	195.2	3.9	70.0	1023.2	73.3	
	20									
		200000	4.7	6.8	213.7	5.1	88.4	1020.2	-5.3	
Tirsdag 15.03.16	08									
		080001	3.7	5.3	274.4	5.6	79.5	1019.9	26.1	
	20									
		200002	3.8	5.6	284.9	4.5	72.2	1021.1	-5.3	
Onsdag 16.03.16	08									
		080003	0.9	1.9	308.3	2.2	60.9	1022.5	31.4	
	20									
		200004	3.7	5.9	336.5	-1.5	87.6	1015.4	-10.6	
Torsdag 17.03.16	08									
		080005	3.7	7.5	309.7	-4.2	81.0	1012.2	-0.1	
	20									
		200006	4.4	6.2	8.1	-5.4	83.0	1011.0	-15.8	
Fredag 18.03.16	08									
		080007	0.5	0.9	64.0	-4.7	81.1	1012.4	31.4	
	20									
		200009	0.0	0.0	242.7	-4.9	89.1	1009.6	-15.8	
Lørdag 19.03.16	08									
		080010	1.2	1.9	293.3	-3.9	82.7	1006.5	20.9	
	20									
		200011	1.2	1.6	240.2	-5.5	79.5	1004.9	-15.8	
Søndag 20.03.16	08									
		080013	2.3	2.8	195.2	-4.6	81.0	1003.4	146.8	
	20									
		200014	0.5	0.9	326.1	-5.8	73.0	1004.4	-21.0	