

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Tid	Vanstrykk	Merknad		
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt		Trykk	Sol
Mandag 21.03.16	08									Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste. Et prøveprosjekt med kameraovervåking ble derfor satt i gang den 09.07.2015.
		080015	2.3	3.1	219.6	-4.8	86.8	1004.6	230.7	
	20									
		200016	3.8	6.2	216.5	-3.9	64.1	1005.5	-15.8	
Tirsdag 22.03.16	08									
		080018	1.4	1.9	242.7	-4.9	75.5	1004.1	120.5	
	20									
		200019	0.9	1.2	216.8	-5.4	73.2	1004.8	-21.0	
Onsdag 23.03.16	08									
		080020	8.5	11.8	215.4	-5.0	79.5	1002.2	68.1	
	20									
		200021	3.3	4.4	319.4	-2.4	92.5	1000.9	-10.6	
Torsdag 24.03.16	08									
		080023	0.2	0.6	282.4	-3.2	81.1	1001.6	83.8	
	20									
		200024	0.8	0.9	265.0	-4.5	66.5	1000.1	-21.0	
Fredag 25.03.16	08									
		080025	0.8	1.2	140.4	-3.2	62.5	995.6	162.5	
	20									
		200026	1.1	1.2	235.3	-2.0	85.2	994.5	-15.8	
Lørdag 26.03.16	08									
		080027	5.4	9.0	214.0	4.0	64.9	996.1	99.6	
	20									
		200028	6.7	9.3	233.2	4.5	52.0	992.4	-5.3	
Søndag 27.03.16	08									
		080029	4.7	6.2	213.7	5.1	70.6	988.3	26.1	
	20									
		200029	5.1	6.8	208.1	5.0	73.0	985.7	-10.6	