































Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk	Merknad
Mandag 19.11.18	14:00						Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter.
Tirsdag 20.11.18	14:00						Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015.
Onsdag 21.11.18	14:00						<u>31.10.18:</u> Kvitebjørn Varme er godt i gang med installasjonen av fjernvarmesentralen.
Torsdag 22.11.18	14:00						<u>05.11.18:</u> Kameraet for el-kjelen har tydeligvis fått seg en dytt og er kommet litt ut av stilling.
Fredag 23.11.18	14:00						<u>20.11.18:</u> Rettet opp kameraet for el-kjelen og termometeret for sløyfe nord.
Lørdag 24.11.18	14:00						Etterfylt vann i radiator-sløyfene for å få riktig trykk. Bør være ca. 2 bar.
Søndag 25.11.18	14:00	