

























Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk	Merknad
Mandag 25.02.19	14:00	Kamera demontert					Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter.
Tirsdag 26.02.19	14:00	Kamera demontert					Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015.
Onsdag 27.02.19	14:00	Kamera demontert					<u>16.01.19:</u> I forbindelse med at det installeres fjernvarme på fyrrommet har rørleggerne kommet borti kamera for sløyfe nord og dyttet det litt ut av stilling.
Torsdag 28.02.19	14:00	Kamera demontert					<u>31.01.19.</u> Kamera el-kjele er tatt ut siden det nå er overflødig. El-kjelen skal demonteres.
Fredag 01.03.19	14:00	Kamera demontert					
Lørdag 02.03.19	14:00	Kamera demontert					
Søndag 03.03.19	14:00	Kamera demontert	