

























Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk	Merknad
Mandag 04.03.19	14:00	Kamera demontert					Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter.
Tirsdag 05.03.19	14:00	Kamera demontert					Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015.
Onsdag 06.03.19	14:00	Kamera demontert					<u>16.01.19:</u> I forbindelse med at det installeres fjernvarme på fyrrommet har rørleggerne kommet borti kamera for sløyfe nord og dyttet det litt ut av stilling.
Torsdag 07.03.19	14:00	Kamera demontert					<u>31.01.19.</u> Kamera el-kjele er tatt ut siden det nå er overflødig.
Fredag 08.03.19	14:00	Kamera demontert					El-kjele demontert av Kvitebjørn Varme 09.03.19.
Lørdag 09.03.19	14:00	El-kjele demontert					
Søndag 10.03.19	14:00	El-kjele demontert	