

























Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk	Merknad
Mandag 11.03.19	14:00	El-kjele demontert					Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter.
Tirsdag 12.03.19	14:00	El-kjele demontert					Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015.
Onsdag 13.03.19	14:00	El-kjele demontert					<u>16.01.19:</u> I forbindelse med at det installeres fjernvarme på fyrrommet har rørleggerne kommet borti kamera for sløyfe nord og dyttet det litt ut av stilling.
Torsdag 14.03.19	14:00	El-kjele demontert					<u>31.01.19.</u> Kamera el-kjele er tatt ut siden det nå er overflødig.
Fredag 15.03.19	14:00	El-kjele demontert					El-kjele demontert av Kvitebjørn Varme 09.03.19.
Lørdag 16.03.19	14:00	El-kjele demontert					<u>13.03.19.</u> Kamera sløyfe nord rettet opp for bedre lesbart bilde (pga. mindre refleks).
Søndag 17.03.19	14:00	El-kjele demontert	