





























Fyrromsrapporten 08.04.19 - 14.04.19

IR-bildene tas kl. 14:00

	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				

Mye av infrastrukturen på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR-kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015. Torsdag 11.04.19: Etterfylt vann for å få riktig trykk (som bør holdes innenfor 1,5 - 2,0 bar) i radiatorsløyfene.