





























Fyrromsrapporten 20.05.19 - 26.05.19

IR-bildene tas kl. 14:00

	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				

Mye av infrastrukturen på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR-kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015. Lørdag 25.05.19: Etterfylt vann for å opprettholde riktig trykk i radiatorsløyfene (bør være innenfor 1,5 - 2,0 bar).