





























# Fyrromsrapporten 24.06.19 - 30.06.19

IR-bildene tas kl. 14:00

|         | Sløyfe nord   | Felles retur  | Sløyfe sør   | Vanntrykk   |
|---------|---|---|--|---|
| Mandag  |    |    |    |    |
| Tirsdag |    |    |    |    |
| Onsdag  |    |    |    |    |
| Torsdag |   |   |   |   |
| Fredag  |  |  |  |  |
| Lørdag  |  |  |  |  |
| Søndag  |  |  |  |  |

Mye av infrastrukturen på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR-kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015. Torsdag 27.06.19: Etterfylt vann for å opprettholde riktig trykk i radiatorsløyfene (bør være innenfor 1,5 - 2,0 bar).