





























Fyrromsrapporten 19.08.19 - 25.08.19

IR-bildene tas kl. 14:00

	Sløyfe nord	Felles retur	Sløyfe sør	Vanntrykk
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				

Mye av infrastrukturen på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90-tallet. Driftssikkerheten er deretter. Borettslaget har ingen vaktmestertjeneste, så IR-kameraovervåking ble derfor tatt i bruk fra og med juli 2015. Fredag 23.08.19: Etterfylt vann for å opprettholde riktig trykk i radiatorsløyfene (bør være innenfor 1,5 - 2,0 bar).